

**22.9.2016** Předělání americké verze MMI 2G na evropskou v Audi A6 2006

Obrátil se na nás zákazník z jižních Čech, kde mu nedokázali pomoci. Pořídil si americký model Audi, s americkým systémem, mapou, nastavením atd. Rádio nereagovalo, navigace nedokázala v Evropě fungovat atd. Bylo potřeba jej předělat na provoz u nás. Odpojena služba Sirius. Upravena řídicí jednotka. Opraven a zprovozněn FM tuner. Aktualizován firmware MMI na nejnovější verzi. Instalována čeština, včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Nastaveno denní svícení a zamykání vozu za jízdy. Upraveno další chování vozu podle evropských norem. Celkový čas instalace cca 7 hodin.

