

**26.9.2016** Bluetooth + aktualizace navigace RNS 310 ve Volkswagen Passat CC 2010



Zákazník přijel s nefunkční handsfree a požadavkem na aktualizaci navigace. Problém nefunkční handsfree spočívá v nekompatibilitě telefonů Samsung s originální VW handsfree sadou. Telefon Samsung Galaxy J5 upraven a zprovozněna podpora protokolu rSAP, poté již s handsfree zažal komunikovat. Do navigace vložena SD karta s nejnovější mapou střední a západní Evropy. Celkový čas instalace 3 hodiny.

