

28.2.2017 Deaktivace Start/Stop + kódování ve Volkswagen Polo 2015



Nový majitel vozu přijel na úpravy. Deaktivován systém Start/Stop. Doplněny chybějící funkce (přsvětlení do zatáček, zobrazení počtu litrů k dotankování, protočení rafoček atd.). Celkový čas instalace cca hodina.

