

29.8.2017 Čistění + aktualizace navigace RNS2 ve Volkswagen Touran 2007



Zákazník přijel s víceméně nefunkční navigací – mechanika nenačítala DVD s mapou. Jednotka vytažena a kompletně vyčištěna. Aktualizován firmware RNS na poslední verzi. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Doplněny chybějící funkce (denní svícení, zamykání po rozjezdu, aktivace druhé zadní mlhovky atd.). Celkový čas instalace cca hodina

