

**2.11.2017** Čistění + aktualizace navigace APN2 v Honda CR-V 2005

Zákazník si koupil nový vůz, který, dle jeho slov "něco píše na displeji" :-). Po příjezdu zjištěna nefunkční navigace - nedokázala pracovat s mapovým DVD. Jednotka demontována z vozu a vyčištěna. Navigace znovu překalibrována. Vloženo DVD s poslední mapou pouze západní Evropy 2011, dále se tato navigace již nepodporuje.

