

16.4.2018 Kódování LED světel + úpravy ve Škoda Octavia 2015



Na čerstvě přivezeném voze z Německa si zákazník vyměnil zadní žárovkové světla za LED světla, a rozsvítila se závada žárovek. Nakódována nová konfigurace světel. Doplněny chybějící funkce (zobrazení chybějících litrů v nádrži, zobrazení síly větráku v režimu Auto). Celkový čas instalace cca 30 minut.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na [www.servisnavigaci.cz](http://www.servisnavigaci.cz))