


25.4.2018 Nová mechanika + aktualizace RNS2 DVD ve Volkswagen Passat 2007



Tahle zakázka vstoupila mezi největší kuriozity, co jsme zatím řešili, a zároveň i mezi největší drzosti prodejců vozů. Začalo to nevinně – požadavkem na aktualizaci. Zákazník si v Čechách koupil starší vůz, a už během telefonického rozhovoru řekl, že má DVD s mapou, ale staré, ale prodejce auta mu řekl, že se starým DVD to nefunguje. Což samo o sobě je pochopitelně nesmysl. Tedy dojel s autem, jenže, DVD, ani staré ani nové, nešlo do systému tak nějak zasunout, spíše se propadlo dovnitř. Jednotku navigace jsme vytáhli ven z vozu, rozdělali a ejhle – v místě kde by měla být DVD mechanika, byl vzduch ☺ Chyběla jak mechanika, tak veškerá potřebná kabeláž k její funkci. A bylo tedy jasné, proč se systém chová tak, jak se chová. Tedy doplněna chybějící DVD mechanika a kabeláž, vloženo DVD s nejnovější mapou a hotovo. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)