

19.6.2018 Aktualizace navigace Pioneer AVIC F900 BT ve Volkswagen Tiguan 2009

Zákazník přijel s vozem s již zabudovanou starší navigací Pioneer. Tato navigace není oficiálně již několik let podporována, tedy bylo potřeba upravit systém tak, aby majitel vozu mohl mít opět aktuální mapy. Přeprogramován firmware Pioneer a instalována nejnovější mapa střední Evropy. Celkový čas instalace cca 5 hodin.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)