

23.7.2018 Aktualizace RNS-E + montáž USB Dension v Audi A6 2002



Spokojenému majiteli vozu chybělo připojení USB, objednal si adaptér a přijel na úpravy. Jednotka RNS-E vytažena a vyčištěna. Vloženo DVD s nejnovější mapou. Protážen mikrophon a potřebné kabely, a připojena gateway Dension pro přehrávání souborů z USB a používání Bluetooth Handsfree. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na [www.servisnavigaci.cz](http://www.servisnavigaci.cz))