

31.7.2018 Čistění - aktualizace navigace Pioneer Avic D3 v Hyundai SantaFe 1998



Zákazník zakoupil tento vůz s dodatečně montovanou navigací, ale bez navigačního DVD. Jednotka navigace vytažena z vozu a kompletně vyčištěna. Aktualizován firmware Pioneer na poslední verzi. Vloženo DVD s poslední vydanou mapou 2012, dále se tento typ navigace nepodporuje. Celkový čas instalace cca hodina.

