

5.4.2019 Start/Stop + úpravy Bolero ve Škoda Octavia 2015

Nově přivezený vůz z Německa přijel na úpravy. Deaktivován systém Start/Stop. Doplněno protočení rafiček po klíčku, zobrazení chybějících litrů v nádrži, zobrazení síly větráku v režimu Auto, logo RS na obou displejích a nastaveno denní svícení i na zadní světla. Celkový čas instalace 30 minut.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)