

12.7.2019 Zprovoznění CarPlay služeb v Opel Mokka X 2018



Zákazník k nám přijel původně pro radu, která se změnila v kompletní vyřešení problému. Problém byl v nefunkčnosti propojení zobrazení displeje iPhone na displeji auta. Jak se ukázalo, stávající telefon iPhone 5S tuto službu nepodporoval, proto si u nás hned objednal upgrade telefonu na 6S. Další den telefon dorazil, provedena výměna a synchronizace všech údajů zákazníka v novém telefonu. Aktualizován iOS na poslední verzi. Povoleno CarPlay a vyzkoušeno v autě. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

