


1.10.2019 Výměna Bluetooth + mapy RNS 510 ve Volkswagen Passat 2005

Partnerský servis si pro zákazníka vyžádal výměnu starší Bluetooth jednotky a aktualizaci map. Stávající Bluetooth jednotka nedokázala komunikovat s novějšími typy telefonů, a tedy vyměněna za nový typ. Doplněna GSM anténa. Diagnostikou nakódována nová výbava vozu. Odblokován obraz médií. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 5 hodin.

