

11.10.2019 Čistění DVD mechaniky Columbus ve Škoda Superb 2011



Nový majitel vozu přijel s problémem – DVD mechanika nenačítala žádné CD ani DVD. Jednotka Columbus vytažena z vozu, a kompletně vyčištěna optika a mechanika. Vše složeno, odzkoušeno, a vše funkční. Celkový čas instalace cca hodina.

