

28.11.2019 Oprava montáže GPS antény servisem ve Škoda Superb 2011



Opět jedna „perla“ ☺ Zákazníkovi byla odcizena navigace, a tedy byl u svého prodejce na montáž nového Columbusu „přes pojišťovnu“. Servis se s tím ale moc neštvál – nedoplnil ani poškozené koncovky, a „nějak“ to zapojili. Jenže navigace neviděla polohu a rádio moc nechytalo stanice. Tedy přijel zpět na servis reklamovat, a výsledkem byl návrh na výměnu antény, uz mimo pojištění, cca 12.000 i s prací, což odmítl. Jelikož zákazník už celkově s postupem servisu nebyl spokojen, přijel k nám. Po prohlídce zjištěna neuvěřitelná banalita – prohození zapojení antén FM rádia a navigace mezi sebou. Bohužel – pokud by servis postupoval solidně, doplnil by i chybějící plastové koncovky, které by zamezily možnosti prohození konektorů jednotlivých antén. Jenže – ono to přece není vidět zvenčí, tak proč to tam dávat. Po přehození obou antén vše komplet funkční... Celkový čas instalace cca 30 minut.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Twitter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)