

27.12.2019 Oprava CD měniče MMI v Audi A5 2008



Zákazník si přivezl nový vůz z Itálie, s nefunkčním přehráváním CD. Po prohlídce zjištěna vadná mechanika CD měniče. Tato objednána a posléze vyměněna. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca 7 dní čekání na díly.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](https://www.facebook.com/servisnavigaci), [Instagram](https://www.instagram.com/servisnavigaci) a [Tweeter](https://www.tweeter.com/servisnavigaci). Více na www.servisnavigaci.cz)