

**16.4.2020** Oprava + aktualizace RNS 510 ve Volkswagen Passat 2013

Zákazní přijel s neustále se restartující jednotkou RNS, a s již na první pohled špatným software – spouštěcí logo bylo poškozené. Po prohlídce zjištěn vadný firmware verze 6xxx. Provedena reinstalace firmware RNS a znovu nakódována jednotka rádia. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

