

9.6.2020 Oprava Clarion NX 702E v Subaru Forrester 2012



Nechat si vyčistit interiér je fajn, ovšem pouze v případě že vše klapne, což se tady nestalo. Zákazníkovi po proběhnutém čišťení interiéru přestalo fungovat rádio, a tak přijel. Po prohlídce zjištěno zatečení čističích prostředků přes display dovnitř rádia. Chemikálie vyleptaly na displeji nevratné fleky, takže byla potřeba výměny části elektroniky i displeje. Vše vyměněno, odzkoušeno a znovu namontováno. Čističí firma férově přislíbila zákazníkovi, že opravu uhradí. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca 10 dnů čekání na díly.

