

1.10.2020 Výměna rádia RCD 300 ve Volkswagen Golf 2010

Nový majitel vozu pořídil auto z Německa s dodatečně montovaným rádiem, i s původním rádiem „v kufru“. Rozhodl se pro výměnu za originální VW rádio. Původní rádio demontováno, odstraněny plechové muzikusy a redukce, a namontováno RCD. Celkový čas instalace cca hodina.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)