

22.4.2021 Výměna rádia za multimédia RCD 360 ve Škoda Octavia 2004



Nový majitel vozu přijel s požadavkem na výměnu rádia za „něco s CarPlay a handsfree“. Po konzultaci vybrán model RCD 360. Vzhledem ke stáří auta bylo nutné i aktualizovat software v jednotce gateway, jinak by rádio za pár dnů vybil baterii auta. Provedena aktualizace a následně i výměna rádií. Diagnostikou nakonfigurována nová výbava vozu. Spárováno s mobilem zákazníka. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

