

11.10.2021 Oprava elektroniky sloupku řízení ve Volkswagen Phaeton 2012



Partnerský autoservis přivezl dalšího Phaetona se stejnou závadou na sloupku řízení. Mechanismus zámku nedokázal odemknout volant, a vůz tedy nebylo možno nastartovat. Sloupek volantu demontován a upravena vadná elektronika. Vše složeno a odzkoušeno. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca týden čekání na díly.

