

**6.10.2022** Výměna rádia za navigaci ve Ford Mustang 2008

Majitel vozu si přes internet koupil nové rádio s navigací. V doručené krabici dostal rádio a změť ucvakaných konektorů, navíc jak se posléze ukázalo, konektory ani nepatřily k tomuto rádiu. Začala trošku mravenčí práce hledání, který kabel patří na jaký pin rádia. Následně kompletně předělány všechny konektory rádia tak, aby bylo vše funkční. Doplněn externí mikrofon a potřebné redukce, a vše složeno. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

