

3.3.2023 Výměna dotykového displeje SMEG v Peugeot 508 2014



Autoservis přivezl vůz zákazníka, s nefunkčním displejem, displej nereagoval na dotek. Objednány a poté vyměněny potřebné komponenty. Vše složeno a odzkoušeno. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + cca týden čekání na díly.

