

**5.6.2023** Výměna Bluetooth + stereo zvuk handsfree ve VW Touareg 2009

Nový majitel vozu se nebyl schopen spojit s handsfree v autě, a tedy přijel na konzultaci. Po prohlídce zjištěn starší typ handsfree, který „neuměl“ komunikovat s novými mobilní telefony. Jednotka handsfree vyměněna za novou verzi jak s podporou nejnovějších telefonů, tak i s přehráváním hudby z mobilu Bluetooth Audio. Dále bylo potřeba doplnit chybějící kabeláž, aby hudba z mobilu hrála ve všech reproduktorech. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

