

10.1.2024 Oprava multimédií PCM 3.1 v Porsche Cayenne 2014



Nový majitel vozu jej pořídil již s vadným systémem PCM. Nejdříve se vada projevovала pouze tím, že nebyla funkční navigace. Během několika týdnů pak systém umřel úplně – ani obraz ani zvuk. Jednotka PCM demontována z vozu, rozdělena a poté vyměněna vadná elektronika. Aktualizován firmware na poslední verzi. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca týden čekání na díly..

