


22.1.2024 Dodělání 2xUSB + zrcadlení + mapy MIB2 v Audi Q5 2018



Nový majitel vozu se objednal na dodělávky – ve voze měl pouze jeden nabíjecí USB konektor a chtěl dodělat CarPlay. Demontována část interiéru a palubní desky. Doplněna nová kabeláž a vyměněn USB port za verzi se dvěma USB. Vše napojeno a složeno. Aktualizován firmware MIB na poslední verzi. Aktivována nabídka Audi Smartphone Interface pro možnost zrcadlení mobilu jak Apple CarPlay tak i Google AndroidAuto. Deaktivován systém Start/Stop. Odblokován obraz médií a videa. Doplněno denní svícení i zadními světlými, zobrazení stopek, možnost vypnutí denního svícení v menu auta. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 6 hodin..

