

25.1.2024 Oprava + doděláná Bluetooth Audio k MMI 2G v Audi A6 2006



Nový majitel vozu přijel s vadným MMI, po nastartování probliklo na displeji pouze logo, a pak se vypnul, ani obraz ani zvuk... Demontovány potřebné části interiéru a zjištěny vadná jednotka AMI a CD měnič. Jelikož zákazník navíc preferoval možnost přehrávání hudby z mobilu, upravila se kabeláž MMI tak, aby byla funkční i bez těchto dvou komponentů. Dále byl objednáán, a poté zapojen modul jak pro možnost přehrávání hudby, tak i jako klasické handsfree na volání z mobilu. Doplněn externí mikrofon a vše složeno a odzkoušeno. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

