

12.2.2024 Oprava GPS + čeština + mapy MMI 2G v Audi A8 2008



Nový majitel vozu přijel primárně na opravu – navigace ukazovala polohu „v moři“... Po prohlídce zjištěn pouze vypadnutý konektor GPS antény, takže opravdu stačilo pouze nacvaknout zpět, a během pár sekund už byla poloha zobrazena správně. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Instalována čeština včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo DVD s poslední vydanou mapou Evropy 2018, dále se tento typ navigace již nepodporuje. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

