

20.2.2024 Oprava + změna z US na EU MMI 2G v Audi S8L 2005



Zákazníkovi „zdědil“ tenhle, původně americký ostrý vůz, po svém bratrovi, bohužel ne zrovna v ideálním stavu. Displej nebyl funkční, handsfree rovněž, jednotka MMI taktěž a takto by se dalo pokračovat s mnoha dalšími komponenty. Tedy jsme rozdělali část palubní desky a začala zábava ☺ V displeji vyměněna vadná mechanika výsuvu. Jednotka MMI vyměněna za jinou stejnou, a upravena z US verze na Evropskou. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Instalována čeština včetně českých hlasových pokynů navigace. Změněn region handsfree na EU a instalován nejnovější software Bluetooth Handsfree. Vše složeno, odzkoušeno, spárováno s mobilem zákazníka a jupí... Celkový čas instalace cca 6 hodin.

