

4.3.2024 Výměna Bluetooth jednotky ve Škoda Superb 2012



Zákaznici po mnoha letech dosloužila handsfree jednotka v autě, a poslala manžela, aby to vyřešil ☺. Po prohlídce zjištěno zatečení do jednotky, takže nemělo smysl opravovat a řešila se výměna za novou. Spárováno s mobilem zákazníka. Celkový čas instalace cca 30 minut + týden čekání na díly.



Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.javorsky.cz