

23.5.2024 Oprava nefunkčního displeje PQ ve Škoda Yeti 2015



Zákazník pořídil vůz s částečně nefunkčním displejem multimédií, a přijel na opravu. Rádio demontováno z vozu, rozloženo na jednotlivé komponenty, a vyměněn vadný díl. Aktualizován firmware PQ na poslední verzi. Deaktivován systém Start/Stop. Doplněny chybějící loga FM stanic. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.



Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](https://www.facebook.com), [Instagram](https://www.instagram.com) a [Tweeter](https://www.tweeter.com). Více na www.javorsky.cz