

30.5.2024 Výměna za multimédia se navigací Xzent 402 v Mazda 5 2012



Majitel vozu nebyl spokojen s továrně dodávaným autorádiem, a rozhodl se pro výměnu za jiné, které mu zůstalo ze jiného vozu. Demontována část interiéru, doplněny potřebné redukce, adaptér pro ovládání z volantu, GPS anténa a DAB anténa. Vše složeno zpět a odzkoušeno. Do interní navigace iGo instalována nejnovější mapa Evropy a databáze radarů a měřených úseků. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

