

4.5.2025 Čistění + odblok + mapy RNS 510 ve Volkswagen Multivan 2010

Nový majitel vozu dorazil s víceméně nefunkční DVD mechanikou - nenačítala žádné CD/DVD. Rádio vytaženo z vozu a vyčištěna optika DVD mechaniky. Aktualizován firmware Columbus na poslední verzi. Odblokován obraz DVD. Instalována poslední vydaná mapa Evropy 2020, dále se tento typ navigace nepodporuje. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

