

19.5.2025 Oprava zvuku + úpravy MIB2 Columbus ve Škoda Superb 2016



Zákazník přijel s nefunkčním Columbasem, na displeji byl obraz ale zvuk žádný. Po prohlídce zjištěna vadná elektronika MIB2 jednotky. Objednány a poté vyměněny vadné díly. Aktualizován firmware Columbus na poslední verzi. Odblokován obraz DVD a médií. Deaktivován systém Start/Stop. Doplněna možnost uzamčení nastartovaného auta dálkovým ovladačem, protočení rafiček po klíčku, zobrazení chybějících litrů k dotankování. Instalována nejnovější vydaná mapa Evropy. Doplněna databáze radarů a měřených úseků. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca 10 dnů čekání na díly.

