

21.10.2025 Oprava multimédií EVO + aktualizace v BMW 530 2018

Servis přivezl vůz zákaznice, kde se vůbec nespouštěl displej – ani obraz ani zvuk. Po prohlídce zjištěny vady v jednotce EVO. Objednány a poté vyměněny vadné komponenty. Aktualizován firmware EVO na poslední verzi. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny + cca týden čekání na díly.

