

27.12.2025 Oprava + aktualizace RNS 510 ve Volkswagen Tiguan 2011



Zákazník přijel s vadnou rádionavigací RNS 510 - nepamatovala si uložené předvolby, a čas od času změnila jazyk menu na Holandštinu. Chyba byla naštěstí jen softwarová, takže to šlo vyřešit na počkání. Aktualizován firmware Columbus na poslední verzi. Instalována poslední vydaná mapa 2020, dále se tento typ navigace nepodporuje. Doplněna databáze radarů a měřených úseků. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

