

7.1.2026 Oprava vadného displeje Discover Media PQ ve Volkswagen Multivan 2018

Zákazník přijel s tradiční závadou, částečně nefunkční půlkou displeje, což je celkem častá vada tohoto typu rádia. Rádio demontováno z vozu, rozloženo na jednotlivé komponenty, a vyměněn vadný díl. Aktualizován firmware Discover na poslední verzi. Deaktivován systém Start/Stop. Doplněna možnost zamčení nastartovaného auta dálkovým ovladačem. Doplněno zobrazení chybějících litrů k dotankování. Doplněny chybějící loga FM stanic. Instalována nejnovější mapa Evropy. Doplněna databáze radarů a měřených úseků. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

