



17.7.2026 Oprava zesilovače Bose v Audi Q7 2017



Partnerský autoservis přistavil vůz zákazníka s nefunkčním zvukem. Po prohlídce jsme zjistili poškozený zesilovač Bose. Zesilovač demontován a rozložen, objednány a poté vyměněny potřebné komponenty. Poté vše složeno a odzkoušeno. Celkový čas instalace cca hodina + cca týden čekání na díly.

