

24.7.2026 Oprava zesilovače Bose v Porsche Cayenne 2013



Partnerský autoservis přistavil vůz zákazníka s nefunkčním zvukem. Po prohlídce jsme zjistili poškozený zesilovač Bose. Zesilovač demontován a rozložen, objednány a poté vyměněny potřebné komponenty. Poté vše složeno a odzkoušeno. Celkový čas instalace cca hodina + cca 10 dnů čekání na díly.

