


9.9.2026 Oprava zesilovače RNS 850 ve Volkswagen Touareg 2016

Z nedalekého Slovenska dorazil majitel tohoto Touarega, s nefunkčním zvukem – jak se pak ukázalo, byl vadný zesilovač. Objednány a poté vyměněny vadné díly elektroniky. Vše složeno, zapojeno a opět funkční. Deaktivován systém Start/Stop. Aktivována možnost zavření pátých dveří tlačítkem z místa řidiče i pomocí dálkového ovladače. Aktivováno denní svícení i zadními světlý, aktivováno naklopení zrcátka spolujezdce po zařazení zpátečky. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca 10 dnů čekání na díly.

