

3.5.2022 Výměna displeje továrního rádia v Dacia Logan 2013

Zákazník k nám byl přeměřován z nedalekého autorizovaného prodejce. Na rádiu v autě po několika minutách přestal být čitelný displej = častá závada tohoto typu rádia, které používá i Renault a Nissan. Objednán a následně vyměněn displej. Vše složeno zpět a odzkoušeno. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca 10 dnů čekání na díly.

