

25.7.2017 Oprava vadného Bluetooth handsfree ve Ford Mondeo 2009

Zákaznice přijela s nefunkčním originálním handsfree. Dle popisu „ráno zmizela nabídka bluetooth a telefon se už nespojil s handsfree. Demontována palubní deska a zjištěn nefunkční modul. Objednán a poté vyměněn potřebný díl. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + 5 dnů čekání na díly.

