

18.6.2018 Oprava zesilovače Bose MMI 2G v Audi A6 2007



Zákazník zakoupil vůz s nefunkčním MMI. Po prohlídce zjištěna závada na zesilovači Bose. Tento posléze opraven. Do menu MMI doplněno logo S6, zobrazení stavu baterie a oleje. Celkový čas instalace cca hodina + týden čekání na díly.

