

20.5.2020 Výměna panelu tlačítek MMI 3G v Audi A6 2009



Zákazník přijel s nefunkčními tlačítky ovládacího panelu MMI u řadicí páky – pravá strana nereagovala na stisk. Objednán a posléze vyměněn nový panel, u tohoto auta s nutností demontáže celého středového tunelu. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)