

6.11.2020 Oprava displeje MMI MIB v Audi A3 2014

Klient přijel s nevysunujícím se displejem. Vše bylo funkční, pouze se nevysouval displej ven z palubní desky. Po demontáži zjištěna vada na elektronice displeje. Tato opravena, vše složeno a plně funkční. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

