

16.11.2022 Montáž couvací kamery do Volkswagen Passat 2015



Zákazník vyměnil vůz za novou generaci, ale postrádal couvací kameru, kterou v předchozím voze měl. U tohoto modelu VW je couvací kamera ve výklopném znaku VW, a tedy bylo potřeba vyměnit celý mechanismus. Demontovány části interiéru, protažena kabeláž, vyměněn mechanismus otevírání pátých dveří za variantu s kamerou. Vše složeno zpět. Nakódována nová výbava vozu, aktivována funkce couvací kamery. Celkový čas instalace cca 5 hodin.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](https://www.facebook.com/javorsky.cz), [Instagram](https://www.instagram.com/javorsky.cz) a [Tweeter](https://www.tweeter.com/javorsky.cz). Více na www.javorsky.cz