

23.1.2023 Montáž couvací kamery do Volkswagen Multivan T6.1 2020

Po delší době jsme zase měli něco speciálního... Partnerský prodejce vozů si pro zákazníka objednal montáž couvací kamery. Za normálních okolností je to už víceméně rutina na ani ne jeden den, ovšem zde nám zabralo 3 dny hledání řešení, jak vyvrtat otvor pro originální VW kameru, umístěnou standardně nad značkou. Dost často, i když daný vůz kameru z továrny nemá, je předpřipraven otvor v plechu. Ovšem na tomto typu zadního víka nebylo nic. Vzhledem k obtížnosti dostat se do daného místa vrtačkou, pilou, flexou, mini frézkou a dalším nářadím, v kombinaci s myšlenkou „hlavně nepoškodit lak“, dokonce jeden z našeho týmu prožil jednu bezesnou noc. Po dvou dnech hledání dalších způsobů včetně vodního paprsku anebo plazmy, jsme zvažovali, že se omluvíme a instalaci zrušíme. Ale třetí den nakonec zvítězila tvrdohlavost, a s pomocí „staré řemeslné školy“ se díra povedla udělat. Zbytek už byl klasickou rutinou, a dílo se nakonec povedlo. Celkový čas instalace cca 8 hodiny + 3 dny hledání cesty ☺

