

10.7.2023 Oprava multimédií Comand Audio v Mercedes Benz GLK 2013



Partnerský prodejce automobilů přivezl vůz zákazníka, se kterým byl zákazník před několika dny na tzv. ručním čištění interiéru. Bohužel následkem zřejmě zatečení čistících směsí přestalo fungovat „rádio“ = ani obraz ani zvuk... Demontována část palubní desky, jednotka Comand vytažena, vyměněna vadná elektronika. Složeno zpět a odzkoušeno. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca týden čekání na díly.



Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.javorsky.cz