

13.5.2024 Oprava displeje MMI MIB2 v Audi A6 2016



Zákazník přijel s nefunkčním displejem multimédií MMI. Demontována část palubní desky. Vyměněna vadná elektronika a kabeláž. Vše složeno a opět funkční. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.



Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na [www.javorsky.cz](http://www.javorsky.cz)