

22.8.2024 Oprava vadného displeje Composition ve VW Multivan 2018



Zákazník přivezl vůz s vadným displejem – nereagoval v některých místech na dotek prstu. Rádio demontováno z vozu, rozloženo na jednotlivé komponenty, a vyměněn vadný díl. Aktualizován firmware systému na poslední verzi. Deaktivován systém Start/Stop. Doplněny chybějící loga FM stanic. Celkový čas instalace cca hodina.



Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](https://www.facebook.com/javorsky), [Instagram](https://www.instagram.com/javorsky) a [Tweeter/X](https://www.tweeter.com/javorsky). Více na <https://www.javorsky.cz/>